

## Gestion communale ordinaire

Village/ commune	Problèmes / ressources du territoire communal exprimés lors des informations-consultations	Pistes de solutions proposées par les habitants	Réponses apportées par la Commune - travaux prévus ou en cours
<b>Behême</b>	Le mur d'enceinte qui fait le tour de l'école a été vandalisé. Il s'agit d'un élément du patrimoine du village qui est laissé à l'abandon.	Réhabiliter le mur d'enceinte	Les travaux sont prévus par la Commune
	Convention DR 1998 - aménagement de la placette au centre du village: qu'est-il prévu quant à son entretien?		
	Le village ne dispose plus d'une eau de qualité		Selon de Collège, rien n'a changé
	Les poubelles sont trop petites	Installer des poubelles plus importantes et trouver un emplacement	
	Certaines routes sont dégradées, la rue du relais de la Damzelle par exemple (trous, nids de poule, ...).		L'intérieur du village de Behême est prévu dans le prochain programme d'entretien de la voirie
	Les chemins agricoles entre Behême et Anlier servent d'alternative à la N40. Ceux-ci ne sont pas entretenus	Entretien des chemins agricoles	
	Problèmes de visibilité à certains endroits, notamment en raison du stationnement de poids lourds sur les places publiques	Aménager un emplacement spécifique pour le stationnement des camions	Solution en cours pour le camion en question
<b>Louftémont Vlessart Behême</b>	Présence de chiens en liberté ou errants dans le village	Instaurer un règlement de police	
<b>Mellier</b>	Le verger des âmes inauguré par le PNHSFA est laissé pour compte	Entretien du jardin	Le programme prévu par l'auteur est respecté
	Manque d'entretien du cimetière	Entretien des tombes à l'abandon et de ses abords	Entretien OK. La gestion des tombes abandonnées est à faire dans toute la commune.
	Il n'est pas toujours facile de marcher le long de la route : les bas côtés ne sont pas entretenus	Entretien régulier des abords de la route	
	Le coq de l'église ne tourne plus		
	Problème des fils à haute tension	Haute tension en mode souterrain	

<b>Ebly</b>	Présence de chancres dans le village ce qui dévalorise le cadre de vie	Résoudre cette problématique avec prise en charge de la commune	Le principe d'une taxe sur les bâtiments inoccupés, et donc des chancres, a été voté au Conseil Communal de juin 2008
	Le vieux sentier entre Vaux lez Chêne et Ebly est en mauvais état	Restauration et entretien du chemin	
	La façade de la maison de village n'est pas terminée et donne une mauvaise image d'esthétique	Finaliser la façade	Un nouvel appel a été lancé par la Commune pour les travaux de finition de la façade
	Les trottoirs ne sont pas toujours libres	Libérer les trottoirs de tout véhicule et assurer leur propreté	Des moyens humains et matériels vont être mis en place pour renforcer l'entretien en général
	L'éclairage dans le village n'est pas sécurisant pour les habitants	Adapter l'éclairage pour qu'il soit davantage sécurisant	
<b>Vlessart</b>	Certains sapins (destinés à être coupés à Noël à l'origine) sont laissés à l'abandon et deviennent imposants	Respecter le règlement concernant les sapins de Noël	
	Qualité des eaux de source: elles ne sont plus potables		Faux, rien n'a changé.
	Il n'y a pas de bulle à verre dans le village	Installer une bulle à verre dans le village	
	Il n'y a pas de poubelle publique dans le village	Installer une poubelle publique	
	Les panneaux d'agglomération sont mal placés	Revoir l'emplacement des panneaux	A intégrer dans la campagne de mise en ordre de la signalisation
Certains panneaux de signalisation ont disparu	Remplacement des panneaux manquants	Une vaste campagne de nettoyage, réparation, remplacement et complément de la signalisation va démarrer rapidement.	
<b>Les Fossés</b>	Les couleurs des façades ne respectent pas toujours les prescrits urbanistiques	Faire respecter les règlements d'urbanisme	
	La Géronne serait à curer	Curage de la rivière	Le curage va être fait; les tuyaux seront visibles
	Rue du Centre à Volaille: l'eau n'y serait pas potable (problème de distribution)	Régler le problème de distribution	C'est en ordre.

<b>Volaille</b>	Le mur du cimetière doit être réparé et ses abords entretenus	Réparer le mur du cimetière et entretenir les abords	
	Certaines routes sont dégradées	Travaux d'entretien des voiries	La route qui sort du village vers le cimetière est prévue dans l'entretien (août 2008)
<b>Winville</b>	Les accotements pour usagers faibles sont mal entretenus et parfois inexistants		Des moyens humains et matériels vont être mis en place pour renforcer l'entretien en général
<b>Léglise</b>	Problèmes de propreté et d'embellissement des abords de l'église - les murs d'enceinte sont en mauvais état	Rafrâichissement demandé	
<b>Assenois</b>	Le cimetière est à nettoyer et le mur est à réparer	Entretien général du cimetière (accès, parterres) et réfection du mur	Entretien OK. Le mur du fond sera remplacé.
	Il n'y a plus d'engagement de jeunes pendant les vacances pour les travaux d'entretien		A partir de 2008, des étudiants sont de nouveau embauchés.
	Les abords du chemin de fer ne sont pas sécurisés	Sécuriser les abords du chemin de fer	
<b>Rancimont</b>	L'eau est ferrugineuse et le débit est à basse pression		
	La Rue du Ranci est en mauvais état et pas déneigée en hiver	Refaire les trous dans la route et prévoir un déneigement adéquat	
<b>Traimont</b>	Chemin Traimont-Gennevaux dans un très mauvais état	Entretien du chemin	
	Chemin agricole dégradé entre Traimont et Volaille	Entretien du chemin agricole	La réhabilitation de ce chemin va être réalisée (subsides du cabinet Lutgen pour la réfection des chemins agricoles)
<b>Wittimont</b>	Il n'existe pas de plaque signalant le village de Wittimont à la rue Haute-Voie	Placer une plaque signalant le village	A intégrer dans la campagne de mise en ordre de la signalisation
<b>Witry</b>	Aménagement et entretien de l'église	Prévoir un éclairage indirect de l'église et remplacer les vitres cassées	
	Les grosses sociétés immobilières ne respectent pas toujours les caractéristiques locales du bâti	Davantage d'exigences de la part de la Commune	

commune	Les permis d'urbanisme ne sont pas toujours acceptés de la même manière, en fonction des demandeurs		Faux
	Les propriétaires d'immeubles à appartements ne réalisent pas toujours de parking, ce qui impliquent l'engorgement de certains endroits	Prévoir des places de parkings dans les projets d'immeubles à appartements	Lors de la délivrance de permis pour les immeubles à appartements, cet aspect est étudié
	Les promenades balisées ne sont pas toujours bien entretenues (y compris le réseau TARPAN)	Améliorer l'entretien des promenades balisées	Entretien en cours, renfort de moyens prévus
	Certains sentiers de promenades ne sont pas en bon état	Entretien des sentiers	Entretien en cours, renfort de moyens prévus
	Les remorques non-bâchées se rendant au parc à conteneurs laissent des déchets aux bords des routes	Instaurer l'obligation de bâcher les remorques en direction du parc à conteneurs (via une loi communale?)	
	L'agenda du site internet n'est pas à jour	Mettre le site internet à jour	Un nouveau site sera opérationnel en septembre 2008
	Le bulletin communal n'est pas assez régulier	Faire un bulletin communal plus régulier	
	Problème général de l'entretien dans les villages	Entretien des villages	Des moyens renforcés sont prévus.
	Il n'y a pas de soumissions communales avec les indépendants de la commune	Favoriser les marchés avec les artisans locaux	Les entreprises locales sont toujours concernées lors des marchés publics
	Très peu d'emploi salarié local	Donner la priorité aux habitants de la commune dans les recrutements des employés communaux	Lorsque la compétence existe dans la Commune (voir examens d'embauche), les habitants sont favorisés
	Pour certains habitants, la dépa-mobile a un coût trop élevé		
	Certaines routes sont dégradées	Travaux d'entretien des voiries	Le programme d'entretien annuel, le plan mercure, les plans triennaux sont autant de possibilités, utilisées au maximum pour l'entretien de nos voiries.